

小中学校の耐震診断・耐震補強工事実施状況

学 校 名	校 舎 棟				体 育 館 棟				
	建設年度	耐震診断	耐震設計	耐震補強工事	建設年度	耐震診断	結果(I S 値)	耐震設計	耐震補強工事
第一小学校	S 4 6	○H7・14	○H 7	○H 8	S 4 2	○H18	0.16	H 2 0	H 2 1 (改築)
第二小学校	S 4 4	○H 9	○H 9	○H10	S 4 6	○H18	0.22		
第三小学校	S 5 3	○H16	○H1 7	○H18	S 4 7	○H18	0.22	H 2 0	H 2 1
第四小学校	S 3 9	○H 9	○H 9		S 4 7				
第五小学校	S 3 9	○H 9	○H 9	○H10	S 4 7	○H 9	—	○H 9	○H10
第六小学校	S 4 1	○H 9	○H 9	○H10	S 4 9	○H18	0.33		
第七小学校	S 4 3	○H10	○H10	○H13	S 4 7	○H18	0.22		
第八小学校	S 4 6				S 5 0				
第九小学校	S 4 5	○H10・14	○H10・14	○H15	S 4 9	○H18	0.32		
第十小学校	S 4 7	○H 7	○H 7	○H 8	S 5 0	○H18	0.46		
小山小学校	S 4 9	○H10	○H10	○H11	S 5 0	○H18	0.46		
神宝小学校	S 5 0	○H10	○H10	○H11	S 5 1	○H18	0.21		
南町小学校	S 5 0	○H14	○H14	○H15・16	S 5 1	○H18	0.21		
本村小学校	S 5 2	○H15	○H1 6	○H1 7	S 5 2	○H18	0.29		
下里小学校	S 5 2				S 5 3				
小学校計		13	13	12		12		1	1
久留米中学校	S 4 3	○H10	○H10	○H14	S 4 6	○H18	0.42		
東中学校	S 3 8	○H 9	○H 9	○H10	S 4 6	○H18	0.44		
西中学校	S 4 3	○H10	○H10	○H11	S 4 6	○H18	0.42		
南中学校	S 4 7	○H 7	○H 7	○H 8	S 4 8	○H18	0.58		
大門中学校	S 5 0	○H15	○H1 6	○H18	S 5 0	○H18	0.51		
下里中学校	S 5 3	○H11	○H11	○H1 7 (北校舎棟) ○H18 (南校舎棟)	S 5 3	○H11	—	○H11	○H13
中央中学校	S 5 9				S 5 9				
中学校計		6	6	5		6		1	5
総計		19	19	17		18		2	6

H 2 0 年度以降に対応

学校適正化計画による

※中央中学校は昭和59年度建設のため数に入れない

I S 値 : 構造耐震指標